DETALLE DE DISTRIBUCION DE RIEGO AL INGRESO DE LA ESTRUCTURA DE CRUCE (TIPO BYPASS) CON ALCANTARILLA CON ALERO

PLANTA
ESC:1/50





CORTE A–A

CUNETA CANAL H=0.40
CONCRETO f'c=175 kg/cm2
ESC.:1/12.5



CORTE B–B

CUNETA CANAL H=0.40
CONCRETO f'c=175 kg/cm2
ESC.:1/12.5



CORTE C–C

DETALLE DE DISTRIBUCIÓN DE RIEGO AL INGRESO DE LA ESTRUCTURA DE CRUCE CON ALCANTARILLA CAJATOMA

PLANTA
ESC:1/50





CORTE A'–A'
CANAL BYPASS SIN CANOA
ESC:1/50



CORTE A'–A'
CANAL BYPASS CON CANOA
ESC:1/50

DETALLE DE COMPUERTAS



ELEVACION
ESC:1/12.5

DETALLE DE COMPUERTA



PLANTA
ESC:1/7.5



DETALLE DE GUIA 1
ESC:1/12.5



PLANTA
ESC:1/7.5

UBICACIÓN DE COMPUERTAS EN CANALES DE RIEGO

N°	Progresiva (km.)	Unidad
1	59+582.00	2.00
2	59+833.00	2.00
3	60+104.00	2.00
4	60+334.00	2.00
5	60+856.00	2.00
6	60+972.00	2.00
7	61+276.00	2.00
8	61+572.00	2.00
9	61+793.00	2.00
10	62+017.00	2.00
11	62+160.00	2.00
12	62+396.00	2.00
13	62+896.00	2.00
14	63+104.00	2.00
15	63+316.00	2.00
16	63+446.00	2.00

HOB CONSULTORES S.A.
ING. WILMAN RONI VENEROS GUTIERREZ
Esp. HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA
CIP N° 97414



SECCION 1–1
ESC:1/50



SECCION 4–4
ESC:1/50

HOB CONSULTORES S.A.
ING. CESAR EUGENIO GUEVARA MAGARIÑOS
Jefe de Estudio
C.I.P. N° 54424



SECCION 2–2
ESC. 1/25

SECCION 3–3
ESC:1/25

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Provias Nacional

Compañía de Minas Buenaventura

HOB CONSULTORES S.A.
CALLE AGUADA BLANCA N° 102 – LIMA 33 – PERU
TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324
Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
Especialistas: ING. WILMAN RONI VENEROS
Revisión:
Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

Aprobación:

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAVELICA – LIRCAY
TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)–LIRCAY
CONTRATO N° 7341–2012

DISTRIBUCION DE RIEGO SECCIONES–DETALLES

FECHA: SETIEMBRE 2013
ESCALA FORMATO A1: INDICADAS
ESCALA FORMATO A3: 2 VECES LA INDICADA

7341-12-OD-11