

















HOB CONSULTORES S.A.
ING. CESAR EDISON CUEVA MALPARTIDA
Jefe de Estudios
CIP N° 7341

HOB CONSULTORES S.A.
ING. JORGE ROLDAN
Jefe de Estudios y Pavimentos
CIP N° 7217

CONSULTOR DE OBRA
V°B°
UGE
C. PALACIOS

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Provias Nacional

Compañía de Minas Buenaventura

HOB CONSULTORES S.A.
CALLE AGUADA BLANCA N° 102 – LIMA 33 – PERU
TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324
Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio:	ING. CESAR GUEVARA
Especialista:	
Revisión:	
Proceso y Ploteo:	GER. ESTUDIOS–HOB

Aprobación:

REVISIONES

N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAVELICA – LIRCAY
TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)–LIRCAY
CONTRATO N° 7341–2012

CANTERA 21+000
KM 21+240

FECHA: SEPTIEMBRE 2013

ESCALA FORMATO A1:	ESCALA FORMATO A3:
INDICADA	2 VECES LA INDICADA

7341–12–CM–12e