SECCION TRANSVERSAL

ESC. 1/300

059

0+250



0+240



0+230



0+220



0+210



0+200



0+190



0+180



0+170



0+160



0+150



VºBº
UGE
C. PALACIOS

HOB CONSULTORES S.A.
ING. RICARDO GONZALEZ HOLDAN
ESP. SUELOS Y CIMENTOS
CIP Nº 57217

HOB CONSULTORES S.A.
ING. CESAR EDISON GUEVARA MALPARTIDA
JEFE DE ESTUDIO
CIP Nº 54326

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones — Provias Nacional

Compañía de Minas Buenaventura

HOB CONSULTORES S.A.
CALLE AGUADA BLANCA N° 102 – LIMA 33 – PERU
TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324
Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
Especialista: ING. RICARDO GONZALEZ
Revisión:
Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

Aprobación:

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
CARRETERA: HUANCAVELICA – LIRCAY
TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)–LIRCAY
CONTRATO N° 7341–2012

CANTERA TUCSIPAMPA
KM 71+250

FECHA: SEPTIEMBRE 2013

ESCALA FORMATO A1:	ESCALA FORMATO A3:
INDICADAS	2 veces la indicada

7341-12-CM-21c