



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 77 - 2019	Fecha Informe: 21-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

PRESENCIA DE MOVILIDAD EN PALLASCA, MOVIMIENTO DE TIERRAS

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

PRESENCIA DE CAMIONETA EN PALLASCA

•El día de hoy se presento en pallasca el Sr. Ambrocio Acebedo Manuel Edwar, representante de la empresa SIMSA (Energía, Minería y Construcción) y conductor de la camioneta de las siguientes características:

MARCA: Toyota
 PLACA: C1A-722
 COLOR: Gris Oscuro Metalico
 MODELO: Hilux 4x4
 AÑO: 2014

•La camioneta llego a pallasca a las 18:30 horas de la noche

TRAZO Y REPLANTEO

•Continua la Nivelación y trazo y replanteo del tramo entre las progresivas 5+000 y 20+000, la cual va paralelamente con el trazo y replanteo.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

•Continúan los trabajos de corte de talud para ensanche de plataforma en 02 frentes; el primer frente se encuentra entre las progresivas 3+000 y 3+800, haciendo la eliminación de material excedente y acomodo de top soil en los DME2 y DME3(progresiva 1+700); el segundo frente se encuentra haciendo movimiento de tierra entre las progresivas 20+000 a la 29+470, haciendo su eliminación de material excedente en el DME6(progresiva 29+170).

•Se tuvo una reunión con la supervisión para suspender los trabajos nocturnos debido a las recomendaciones de los especialistas de Provias en seguridad, hasta que la contrata pueda suministrar a obra las condiciones adecuadas de seguridad.

Recomendaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

•Se recomienda la construcción del patio de Maquinas y Campamento para protección de su Maquinaria que se encuentra en las calles de Mollepata.

•Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.

PANEL FOTOGRAFICO



Fotos: