



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
No Aplica	Informe N° 65	10-08-2019	Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:
Conformación de Banquetas - Perfilado y Eliminación

Conclusiones:
Se continua con los trabajos en conformación de banquetas.
Se continua con los trabajos en perfilado de talud.

Recomendaciones:
Se recomienda a la supervisión hacer cumplir al contratista con la ejecución de las partidas programadas en el CAO del presente mes.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA	No Aplica	10-08-2019

Actividades:
Conformación de Banquetas

- CDescripcion_____:**
- 1 (Km 197+140) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en conformación de banquetas, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
11-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
Perfilado y Eliminación

CDescripcion_____:
(Km 200+920) Vistas fotográficas en la que se puede apreciar los trabajos realizados en perfilado de talud y eliminación del material excedente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-08-2019

2