



LEYENDA SEÑALES
PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS AUXILIARES

- SEÑALES NUEVA O REEMPLAZO DE PANEL
- REUBICACION DE SEÑAL EXISTENTE (*)
- POSICION DE REUBICACION

HITO KILOMETRICO

- HITO EXISTENTE A DEMOLER
- HITO NUEVO

LEYENDA POSTES DELINEADORES

- MANTENIMIENTO POSTE DELIN. EXISTENTE
- POSTE DELINEADOR NUEVO

LEYENDA - GUARDAVIAS

- GUARDAVIA EXISTENTE
- BARRERA DE SEGURIDAD O REEMPLAZO**
- CHEVRONES NUEVO

NOTA:
(*) LOS SIMBOLOS LLEVAN UNO DE LOS SIGUIENTES SUFIJOS
RP : REEMPLAZO DE PANEL EXISTENTE
SE TOMARA EN CUENTA EL MANTENIMIENTO A LOS SOPORTES EXISTENTES
RT : RETIRO DE PANEL Y SOPORTE (POSTE O ESTRUCTURA METALICA)

LEYENDA

- SEÑAL CON POSTE
- SEÑAL CON ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO E1
- HITO KILOMETRICO

NOTA:
(**) EL REEMPLAZO DE GUARDAVIA CONTEMPLA EL RETIRO PREVIO DE LA GUARDAVIA O DE POSTES DELINEADORES EXISTENTES.

HOB CONSULTORES S.A.
ING. CESAR ALBERTO ORTIZ FALCÓN
ESP. SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION
CIP Nº 54536

HOB CONSULTORES S.A.
ING. CESAR ALBERTO ORTIZ FALCÓN
ESP. SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION
CIP Nº 54536

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 Provias Nacional

HOB CONSULTORES S.A.
 CALLE AGUIAR BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU
 TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estado: ING. CESAR GUEVARA M.
 Especialista: Esp.
 Revisión:
 Proceso y Ploteo: M.CHAFLOQUE

REVISIONES

N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACOCHA
 TRAMO: SAN MARCOS-CAJABAMBA
 CONTRATO N° 008-2011-MTC/20

SEÑALIZACION PLANTA
KM 8+800 - KM 10+000

FECHA: MAYO 2012
 ESCALA: FORMATO A1: 1/1000 ESCALA: FORMATO A3: 1/2000
008-11-SN-06