



LEYENDA SEÑALES
PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS AUXILIARES

- SEÑALES NUEVA O REEMPLAZO DE PANEL
- REUBICACION DE SEÑAL EXISTENTE (*)
- POSICION DE REUBICACION

NOTA:
(*) LOS SIMBOLOS LLEVAN UNO DE LOS SIGUIENTES SUFIJOS
 RP : REEMPLAZO DE PANEL EXISTENTE
 SE TOMARA EN CUENTA EL MANTENIMIENTO A LOS SOPORTES EXISTENTES
 RT : RETIRO DE PANEL Y SOPORTE (POSTE O ESTRUCTURA METALICA)

LEYENDA

- SEÑAL CON POSTE
- SEÑAL CON ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO E1
- HITO KILOMETRICO

HITO KILOMETRICO

- HITO EXISTENTE A DEMOLER
- HITO NUEVO

LEYENDA POSTES DELINEADORES

- MANTENIMIENTO POSTE DELIN. EXISTENTE
- POSTE DELINEADOR NUEVO

LEYENDA - GUARDAVIAS

- GUARDAVIA EXISTENTE
- BARRERA DE SEGURIDAD O REEMPLAZO
- CHEVRONES NUEVO

NOTA:
(**) EL REEMPLAZO DE GUARDAVIA CONTEMPLA EL RETIRO PREVIO DE LA GUARDAVIA O DE POSTES DELINEADORES EXISTENTES.

HOB CONSULTORES S.A. HOB CONSULTORES S.A.

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 Provias Nacional

HOB CONSULTORES S.A.
 CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU
 TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324
 Email: hob@hobperu.com

jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA M.	Aprobación:
Especialista: ING. CESAR ORTIZ PAMPAS	
Revisión:	
Proceso y Ploteo: M.CHAFLOQUE	

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACOCHA
TRAMO: SAN MARCOS-CAJABAMBA
 CONTRATO N° 008-2011-MTC/20

SEÑALIZACION PLANTA
KM 35+500 - KM 36+900

FECHA: **MAYO 2012**
 ESCALA: FORMATO A1: 1/1000 ESCALA: FORMATO A3: 1/2000
008-11-SN-24