



**LEYENDA SEÑALES PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS AUXILIARES**

- SEÑALES NUEVA O REEMPLAZO DE PANEL
- REUBICACION DE SEÑAL EXISTENTE (\*)
- POSICION DE REUBICACION

**NOTA:**  
 (\*) LOS SIMBOLOS LLEVAN UNO DE LOS SIGUIENTES SUFIJOS  
 RP: REEMPLAZO DE PANEL EXISTENTE SE TOMARA EN CUENTA EL MANTENIMIENTO A LOS SOPORTES EXISTENTES  
 RT: RETIRO DE PANEL Y SOPORTE (POSTE O ESTRUCTURA METALICA)

**LEYENDA**

- SEÑAL CON POSTE
- SEÑAL CON ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO E1
- HITO KILOMETRICO

**HITO KILOMETRICO**

- HITO EXISTENTE A DEMOLER
- HITO NUEVO

**LEYENDA POSTES DELINEADORES**

- MANTENIMIENTO POSTE DELIN. EXISTENTE
- POSTE DELINEADOR NUEVO

**LEYENDA - GUARDAVIAS**

- GUARDAVIA EXISTENTE
- BARRERA DE SEGURIDAD O REEMPLAZO\*\*
- CHEVRONES NUEVO

**NOTA:**  
 (\*\*) EL REEMPLAZO DE GUARDAVIA CONTEMPLA EL RETIRO PREVIO DE LA GUARDAVIA O DE POSTES DELINEADORES EXISTENTES.

HOB CONSULTORES S.A. HOB CONSULTORES S.A.

ING. CESAR ALBERTO ORTIZ PAMPAS Exp. SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION CIP N° 71694  
 ING. CESAR EDISON GUERRA NEPARIPIA Exp. DE ESTUDIO CIP N° 84324

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
 Provias Nacional

**HOB**  
 HOB CONSULTORES S.A.  
 CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU  
 TELEFONO: 715-8111 FAX: 715-8324  
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA M.  
 Especialista: ING. CESAR ORTIZ PAMPAS  
 Revisión:  
 Proceso y Ploteo: M.CHAFLOQUE

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACOCHA  
 TRAMO: SAN MARCOS-CAJABAMBA  
 CONTRATO N° 008-2011-MTC/20

**SEÑALIZACION PLANTA**  
 KM 43+700 - KM 45+300

FECHA: MAYO 2012  
 ESCALA: FORMATO A1: 1/1000 ESCALA: FORMATO A3: 1/2000  
**008-11-SÑ-30**