



LEYENDA SEÑALES
PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS AUXILIARES

- SEÑALES NUEVA O REEMPLAZO DE PANEL
- REUBICACION DE SEÑAL EXISTENTE (*)
- POSICION DE REUBICACION

NOTA:
(*) LOS SIMBOLOS LLEVAN UNO DE LOS SIGUIENTES SUFIJOS
RP: REEMPLAZO DE PANEL EXISTENTE
 SE TOMARA EN CUENTA EL MANTENIMIENTO A LOS SOPORTES EXISTENTES
RT: RETIRO DE PANEL Y SOPORTE (POSTE O ESTRUCTURA METALICA)

LEYENDA

- SEÑAL CON POSTE
- SEÑAL CON ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO E1
- HITO KILOMETRICO

HITO KILOMETRICO

- HITO EXISTENTE A DEMOLER
- HITO NUEVO

LEYENDA POSTES DELINEADORES

- MANTENIMIENTO POSTE DELIN. EXISTENTE
- POSTE DELINEADOR NUEVO

LEYENDA - GUARDAVIAS

- GUARDAVIA EXISTENTE
- BARRERA DE SEGURIDAD O REEMPLAZO
- CHEVRONES NUEVO

NOTA:
(**) EL REEMPLAZO DE GUARDAVIA CONTEMPLA EL RETIRO PREVIO DE LA GUARDAVIA O DE POSTES DELINEADORES EXISTENTES.



HOB CONSULTORES S.A.
 HOB CONSULTORES S.A.
 ING. CESAR ALBERTO ORTIZ PAMPAS
 E.P. SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION
 CIP N° 11628



HOB
HOB CONSULTORES S.A.
 CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU
 TELEFONO: 715-8111 FAX: 715-8324
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: **ING. CESAR GUEVARA M.**
 Especialista: **ING. CESAR ORTIZ PAMPAS**
 Revisión:
 Proceso y Ploteo: **M. CHAFLOQUE**

Aprobación:

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACOCCHA
TRAMO: SAN MARCOS-CAJABAMBA
 CONTRATO N° 008-2011-MTC/20

SEÑALIZACION PLANTA
KM 53+500 - KM 54+800

FECHA: **MAYO 2012**
 ESCALA FORMATO A3: 1/1000
 ESCALA FORMATO A4: 1/2000
008-11-SÑ-36