



LEYENDA SEÑALES PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS AUXILIARES

- SEÑALES NUEVA O REEMPLAZO DE PANEL
- REUBICACION DE SEÑAL EXISTENTE (*)
- POSICION DE REUBICACION

NOTA:
 (*) LOS SIMBOLOS LLEVAN UNO DE LOS SIGUIENTES SUFIJOS
 RP: REEMPLAZO DE PANEL EXISTENTE SE TOMARA EN CUENTA EL MANTENIMIENTO A LOS SOPORTES EXISTENTES
 RT: RETIRO DE PANEL Y SOPORTE (POSTE O ESTRUCTURA METALICA)

LEYENDA

- SEÑAL CON POSTE
- SEÑAL CON ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO E1
- HITO KILOMETRICO

HITO KILOMETRICO

- HITO EXISTENTE A DEMOLER
- HITO NUEVO

LEYENDA POSTES DELINEADORES

- MANTENIMIENTO POSTE DELIN. EXISTENTE
- POSTE DELINEADOR NUEVO

LEYENDA - GUARDAVIAS

- GUARDAVIA EXISTENTE
- BARRERA DE SEGURIDAD O REEMPLAZO
- CHEVRONES NUEVO

NOTA:
 (**) EL REEMPLAZO DE GUARDAVIA CONTEMPLA EL RETIRO PREVIO DE LA GUARDAVIA O DE POSTES DELINEADORES EXISTENTES.

HOB CONSULTORES S.A.
 HOB CONSULTORES S.A.
 ING. CESAR EDISON QUISPE MALPASTOR
 JEFE DE ESTUDIO
 CIP Nº 84826

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 Provias Nacional

HOB
 HOB CONSULTORES S.A.
 CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LMA 33 - PERU
 TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR QUEVARA M.
 Especialista: ING. CESAR ORTIZ PAMPAS
 Revisión:
 Proceso y Ploteo: M.CHAPLOUE

REVISIONES	
N°	FECHA DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACOCCHA
 TRAMO: SAN MARCOS-CAJABAMBA
 CONTRATO N° 008-2011-MTC/20

SEÑALIZACION PLANTA
 KM 57+700 - KM 58+770

FECHA: MAYO 2012
 ESCALA FORMATO A1: 1/1000 ESCALA FORMATO A3: 1/2000
008-11-SÑ-39