




SEÑALIZACION INTERSECCION DISTRITO ICHOCAN
 Km. 6+840 LD
 PLANTA
 ESC 1/300



- LEYENDA
- SEÑAL CON POSTE
 - SEÑAL CON ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO E1
 - SEÑAL CON ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO E2
 - SEÑAL CON ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO E3
 - BARRERAS DE SEGURIDAD
 - POSTES DELINEADORES
 - CHEVRONES

HOB CONSULTORES S.A.
 INC. CESAR ALBERTO GARCIA PARRA
 ESP. SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION
 HOB CONSULTORES S.A.
 INC. PERLA REGINA OLIVERA MALPARTIDA
 ING. OF ESTUDIO
 CIP N° 24324

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCION