




SE PROYECTARA :  
 - APROXIMACION PARA EVACUACION DE CUNETAS HACIA CABEZALES  
 - EN ZONAS DE RELLENO (SECTOR CAMPANILLA) COMO COLECTOR DE AGUAS FLUVIALES







NOTA  
 JUNTA ASFALTICA DE 1"




NOTA  
 JUNTA ASFALTICA DE 1"




ESPACIAMIENTO DE JUNTAS EN CUNETAS



CALZADURA PUENTE SALINAS



PROTECCION DE DERRUMBES Y ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADAS



- ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 GAVIONES CAJA
- ABERTURA DE MALLA 10x12 cm
  - DIAMETRO ALAMBRE DE MALLA: 3.40 mm (PVC)
  - DIAMETRO ALAMBRE DE BORDE: 4.00 mm (PVC)
  - DIAMETRO DE ALAMBRE DE AMARRE Y ATIRANTAMIENTO: 3.20 mm (PVC)
  - REVEST. ALAMBRE : Zn + Al (ASTM A856)
  - REVEST. ADICIONAL : PVC

CALZADURA EN SUBESTRUCTURA

- Tratamiento
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. Asimismo, se deben adoptar las medidas de seguridad necesarias cuando los trabajos se realicen con el puente en servicio.
  2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas.
  3. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la situación inicial y en las posteriores actividades de avance.
  4. Definir y delimitar el área afectada, previa verificación de posibles fisuras o grietas en el cuerpo de la estructura a calzar y efectuar el encauzamiento de la corriente de agua.
  5. Delimitar los paños a tratar y realizar la excavación hasta un máximo de 3 paños intercalados según las dimensiones indicadas en el Expediente Técnico, preferentemente de 1 m de lado cada uno, mínimo a 0,50m por debajo del cauce o hasta encontrar terreno firme, cuidando no desestabilizar aun más la estructura. El material excavado que sea útil para la construcción de rellenos será acumulado y transportado hasta el lugar de su utilización, con autorización del Supervisor.
  6. Realizar el encofrado de los paños.
  7. Preparar y vaciar el concreto ciclópeo  $f'c = 175 \text{ kg/cm}^2$  con aditivos acelerantes y expansivos y preferentemente a un nivel superior de la cara inferior de la estructura a calzar.
  8. Continuar en la misma forma en los sectores no trabajados, hasta completar lo indicado en los planos del Expediente Técnico.
  9. Rellenar las sobreexcavaciones con roca o bloques de concreto demolido, hasta llegar al perfil proyectado o necesario, de acuerdo con el Supervisor.
  10. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo con el fin de eliminar todo material sobrante o basura que haya quedado en el área de trabajo resultante de la ejecución de las operaciones propias de la actividad y depositar los materiales en el depósito de excedentes autorizado por la Supervisión.
  11. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa a como fueron colocados.
  12. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación final.

ING. DANIEK CIBEJ CORONADO  
 CIP: 89048

ING. ABRAHAM CABRERA WARRAD  
 JEFE DE PROYECTO  
 CIP: 28215