



JEFE DE PROYECTO: ING. HILARIO HUERTA OLIVERA  
 C.I.P. 43202  
 ESPECIALISTA: ING. HILARIO HUERTA OLIVERA  
 C.I.P. 43202  
 REVISOR: ING. LUIS BENDEZÚ VELARDE  
 C.I.P. 43286  
 PROCESÓ / DIBUJÓ: GINO RAMOS NEYRA

REVISIONES		
Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO SECO - EL AHORCADO - SAYÁN

PLANO: SECCIONES TRANSVERSALES KM 2+380 - KM 3+160

ESCALA: 1/200  
 FECHA: SETIEMBRE 2011  
**ST-04 55**

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO EL AHORCADO - SAYAN  
 Ing. Hilario Huerta Olivera  
 JEFE DE ESTUDIO  
 C.I.P. 43202

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO EL AHORCADO - SAYAN  
 Ing. Hilario Huerta Olivera  
 JEFE DE ESTUDIO  
 C.I.P. 43202

