



JEFE DE PROYECTO: ING. HILARIO HUERTA OLIVERA  
 C.I.P. 43202  
 ESPECIALISTA: ING. HILARIO HUERTA OLIVERA  
 C.I.P. 43202  
 REVISOR: ING. LUIS BENDEZÚ VELARDE  
 C.I.P. 43202  
 PROCESÓ / DIBUJÓ: GINO RAMOS NEYRA

REVISIONES		
Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN

PROYECTO:  
**ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO SECO - EL AHORCADO - SAYÁN**

PLANO:  
**SECCIONES TRANSVERSALES KM 3+980 - KM 4+760**

ESCALA: 1/200  
 FECHA: SETIEMBRE 2011  
**ST-06 57**

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO EL AHORCADO - SAYAN  
 Ing. Hilario Huerta Olivera  
 JEFE DE ESTUDIO  
 C.I.P. 43202

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO EL AHORCADO - SAYAN  
 Ing. Hilario Huerta Olivera  
 JEFE DE ESTUDIO  
 C.I.P. 43202