



JEFE DE PROYECTO: ING. HILARIO HUERTA OLIVERA
 C.I.P. 43202
 ESPECIALISTA: ING. HILARIO HUERTA OLIVERA
 C.I.P. 43202
 REVISOR: ING. LUIS BENEDIZO VELARDE
 C.I.P. 43202
 PROCESO / DIBUJO: GINO RAMOS NEYRA

REVISIONES		
Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO SECO - EL AHORCADO - SAYÁN

PLANO: SECCIONES TRANSVERSALES KM 6+320 - KM 7+080

ESCALA: 1/200
 FECHA: SETIEMBRE 2011
ST-09 60

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO EL AHORCADO - SAYAN
 Ing. Hilario Huerta Olivera
 ESP. EN TRAZO Y OBRERO VIAL
 C.I.P. 43202

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO EL AHORCADO - SAYAN
 Ing. Hilario Huerta Olivera
 JEFE DE ESTUDIO
 C.I.P. 43202