



JEFE DE PROYECTO: ING. HILARIO HUERTA OLIVERA
 C.I.P. 43202
 ESPECIALISTA: ING. HILARIO HUERTA OLIVERA
 C.I.P. 43202
 REVISOR: ING. LUIS BENEDIZO VELARDE
 C.I.P. 43296
 PROCESO / DIBUJO: E JACAYU MONTEZA

REVISIONES		
Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN

PROYECTO:
ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO SECO - EL AHORCADO - SAYÁN

PLANO:
SECCIONES TRANSVERSALES KM 14+920 - KM 15+620

ESCALA: 1/200
 FECHA: SETIEMBRE 2011
ST-21 72

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO SECO EL AHORCADO - SAYÁN
 Ing. Hilario Huerta Olivera
 E.I.P. EN TRANSITO Y DISEÑO VIAL
 C.I.P. 43202

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO SECO EL AHORCADO - SAYÁN
 Ing. Hilario Huerta Olivera
 JEFE DEL ESTUDIO
 C.I.P. 43202