



JEFE DE PROYECTO: ING. HILARIO HUERTA OLIVERA C.I.P. 43202
 ESPECIALISTA: ING. HILARIO HUERTA OLIVERA C.I.P. 43202
 REVISOR: ING. LUIS BENEDICTO VELARDE C.I.P. 43296
 PROCESO / DIBUJO: E. JACAYU / MONTEZA

REVISIONES		
Nº	FECHA	DESCRIPCION

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN

PLANO: SECCIONES TRANSVERSALES KM 29+880 - KM 30+760

ESCALA: 1/200
 FECHA: SETIEMBRE 2011
ST-42 **93**

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO EL AHORCADO - SAYAN
 Ing. Hilario Huerta Olivera
 ESP EN TRAYECTO Y DISEÑO VIAL
 C.I.P. 43202

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO EL AHORCADO - SAYAN
 Ing. Hilario Huerta Olivera
 JEFE DE ESTUDIO
 C.I.P. 43202