

INDICE DE PLANOS

DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO
DIQUES					
PLANTA Y PERFIL-DIQUE Y ACCESO 01	051-10-HH-137	SECCIONES TRANSVERSALES PUENTE SOCSI	051-10-HH-115		
SECCIONES DE DIQUE DR 01	051-10-HH-138	SECCIONES TRANSVERSALES PUENTE SOCSI	051-10-HH-116		
SECCIONES DE DIQUE DR 01	051-10-HH-139	SECCIONES TRANSVERSALES PUENTE SOCSI	051-10-HH-117		
SECCIONES DE DIQUE DR 01	051-10-HH-140	SECCIONES TRANSVERSALES PUENTE SOCSI	051-10-HH-118		
SECCIONES DE DIQUE DR 01	051-10-HH-141				
SECCIONES DE DIQUE DR 01	051-10-HH-141A				
SECCIONES DE DIQUE DR 01	051-10-HH-142				
SECCIONES DE DIQUE DR 01	051-10-HH-142A				
SECCIONES DE DIQUE DR 01	051-10-HH-143				
SECCIONES DE DIQUE DR 01	051-10-HH-143A				
PLANTA Y PERFIL-DIQUE Y ACCESO 02	051-10-HH-144				
SECCIONES DE DIQUE DR 02	051-10-HH-145				
SECCIONES DE DIQUE DR 02	051-10-HH-146				
SECCIONES DE DIQUE DR 02	051-10-HH-147				
SECCIONES DE DIQUE DR 02	051-10-HH-148				
SECCIONES DE ACCESO A DIQUES	051-10-HH-149				
PLANTA DIQUES-ALINEAMIENTO LD Y LI	051-10-HH-150				
PERFIL LONGITUDINAL-DIQUE LD-LI	051-10-HH-151				
SECCIONES DE DIQUE LADO DERECHO	051-10-HH-152				
SECCIONES DE DIQUE LADO DERECHO	051-10-HH-153				
SECCIONES DE DIQUE LADO DERECHO	051-10-HH-154				
SECCIONES DE DIQUE LADO IZQUIERDO	051-10-HH-155				
SECCIONES DE DIQUE LADO IZQUIERDO	051-10-HH-156				
SECCIONES DE DIQUE LADO IZQUIERDO	051-10-HH-157				
PLANTA-PERFIL ENCAUZAMIENTO LD	051-10-HH-160				
SECCIONES DE ENCAUZAMIENTO LD	051-10-HH-161				
SECCIONES DE ENCAUZAMIENTO LD	051-10-HH-162				
SECCIONES DE ENCAUZAMIENTO LD	051-10-HH-163				
PLANTA-PERFIL ENCAUZAMIENTO LI	051-10-HH-164				
SECCIONES DE ENCAUZAMIENTO LI	051-10-HH-165				
SECCIONES DE ENCAUZAMIENTO LI	051-10-HH-166				
SECCIONES DE ENCAUZAMIENTO LI	051-10-HH-167				
AREA DE INUNDACION					
AREA DE INUNDACION BADEN DE CONDORAY	051-10-HH-106				
BADEN CONDORAY KM 40+083.40	051-10-HH-107				
AREA DE INUNDACION PUENTE JITA	051-10-HH-108				
SECCIONES TRANSVERSALES PTE. JITA	051-10-HH-109				
SECCIONES TRANSVERSALES PTE. JITA	051-10-HH-110				
AREA DE INUNDACION SAN JERONIMO	051-10-HH-111				
SECCIONES TRANSVERSALES PONTON SAN JERONIMO	051-10-HH-112				
AREA DE INUNDACION PTE SOCSI	051-10-HH-113				
SECCIONES TRANSVERSALES PUENTE SOCSI	051-10-HH-114				
		LIMPIEZA DE CAUCES			
		SECCION DE LIMPIEZA DE CAUCES	051-10-HH-003		
		SECCION DE LIMPIEZA DE CAUCES	051-10-HH-004		
		MUROS			
		MURO N° 01 Km 12+065-Km 12+143.5	051-10-OA-085		
		MURO N° 02 Km 19+245-Km 19+275	051-10-OA-086		
		MURO N° 03 Km 19+385-Km 19+415	051-10-OA-087		
		MURO N° 04 Km 21+545-Km 21+615	051-10-OA-088		
		MURO N° 05 Km 22+425-Km 22+485	051-10-OA-089		
		MURO N° 06 Km 28+005-Km 28+015	051-10-OA-090		
		MURO N° 07 Km 28+195-Km 28+350	051-10-OA-091		
		MURO N° 08 Km 28+195-Km 28+350	051-10-OA-092		
		MURO N° 09 Km 30+625-Km 30+725	051-10-OA-093		
		MURO N° 10 Km 30+850-Km 30+870	051-10-OA-094		
		MURO N° 11 Km 34+025-Km 34+075	051-10-OA-095		
		MURO N° 12 Km 35+305-Km 35+355	051-10-OA-096		
		MURO N° 13 Km 35+765-Km 35+795	051-10-OA-097		
		MURO N° 14 Km 35+945-Km 36+015	051-10-OA-098		
		MURO N° 15 Km 36+495-Km 36+595	051-10-OA-099		
		MURO N° 16 Km 41+515-Km 41+555	051-10-OA-100		
		SECC. TIPICAS MUROS MC-8 A MC-15	051-10-OA-101		