



4+760
CT=3820.02
CS=3819.64
AC=13.38
AR=1.63

4+750
CT=3818.77
CS=3819.15
AC=0.34
AR=5.18

4+740
CT=3817.97
CS=3818.70
AC=0.15
AR=7.70

4+730
CT=3817.51
CS=3818.27
AC=2.06
AR=8.17

4+720
CT=3817.31
CS=3817.88
AC=4.64
AR=9.29
AB=2.57

4+710
CT=3817.12
CS=3817.52
AC=6.29
AR=8.13
AB=3.35

4+700
CT=3816.95
CS=3817.18
AC=10.57
AR=4.10
AB=5.73

4+690
CT=3816.56
CS=3816.88
AC=17.94
AR=1.92

4+680
CT=3817.52
CS=3816.61
AC=29.94
AR=1.17

4+670
CT=3817.21
CS=3816.35
AC=31.57
AR=0.74

4+660
CT=3818.15
CS=3816.10
AC=45.15
AR=0.60

4+900
CT=3831.02
CS=3826.29
AC=79.52
AR=0.00

4+880
CT=3828.04
CS=3825.38
AC=51.43
AR=0.48
AB=1.57

4+860
CT=3824.45
CS=3824.46
AC=12.46
AR=2.97
AB=8.49

4+840
CT=3824.11
CS=3824.19

4+820
CT=3823.59
CS=3823.54
AC=3.93
AR=6.53
AB=6.51

4+800
CT=3824.68
CS=3822.59
AC=68.56
AR=0.02

4+780
CT=3830.29
CS=3821.62
AC=154.04
AR=0.00

4+770
CT=3829.31
CS=3820.64
AC=149.52
AR=0.00

4+750
CT=3823.06
CS=3820.14
AC=61.76
AR=0.14
AB=1.97

5+010
CT=3834.60
CS=3831.32
AC=65.98
AR=0.00

5+000
CT=3834.03
CS=3830.87
AC=64.56
AR=0.00

4+990
CT=3832.52
CS=3830.41
AC=42.78
AR=1.06
AB=2.39

4+980
CT=3830.76
CS=3829.95
AC=29.45
AR=3.09

4+970
CT=3830.29
CS=3829.49
AC=33.24
AR=4.54

4+960
CT=3829.02
CS=3829.04
AC=29.96
AR=4.63

4+950
CT=3829.20
CS=3828.58
AC=25.96
AR=3.22

4+940
CT=3829.44
CS=3828.12
AC=21.72
AR=1.80

4+930
CT=3829.08
CS=3827.66
AC=21.64
AR=0.00

HOB CONSULTORES S.A.
ING. CARLOS R. PALACIOS NAVARRO
Esp. Topografía, Tránsito y Diseño Vial
CIP N° 81237

HOB CONSULTORES S.A.
ING. CARLOS R. PALACIOS NAVARRO
Esp. Topografía, Tránsito y Diseño Vial
CIP N° 81237

LEYENDA

- CERDO DE CONCRETO
- CERDO DE ADOBE
- CERDO DE PIEDRA
- CERDO DE ALAMBRE
- CERDO DE MADERA
- LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

- CT= COTA TERRENO
- CS= COTA SUBRASANTE
- AC= AREA DE CORTE
- AR= AREA DE RELLENO
- AB= AREA DE CORTE PLAZOLETA
- AB= AREA DE BANQUETA

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Provias Nacional

Compañía de Minas Buenaventura

HOB CONSULTORES S.A.
CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU
TELÉFONO: 715-8111 FAX: 715-8324
Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
Especialista: ING. CARLOS URQUIAGA
Revisión:
Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

Aprobación:

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCVELICA - LIRCAY
TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
CONTRATO N° 7341-2012

SECCIONES TRANSVERSALES
KM 04+660 - KM 05+010

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
ESCALA FORMATO A1: 1/200
ESCALA FORMATO A3: 1/400
7341-12-ST-11