



VER DETALLE DE CUNETAS DE CORDONACION REVESTIDA

VER DETALLE DE CUNETAS DE CORDONACION REVESTIDA

HOB CONSULTORES S.A.



HOB CONSULTORES S.A.
 ING. CESAR GUEVARA GUEVARA MALPACIDA
 JEFE DE ESTUDIO
 CIP Nº 84524

LEYENDA

- CERCO DE CONCRETO
- CERCO DE ADOBE
- CERCO DE PIEDRA
- CERCO DE ALAMBRE
- CERCO DE MADERA
- LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

- CT= COTA TERRENO
- CS= COTA SUBRASANTE
- AC= AREA DE CORTE
- AR= AREA DE RELLENO
- ACP=AREA DE CORTE PLAZOLETA
- AB= AREA DE BANQUETA

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 Provias Nacional

Buena Ventura

HOB CONSULTORES S.A.
 CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU
 TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
 Especialista: ING. CARLOS URQUIAGA
 Revisión:
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

Aprobación:

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAMELICA - LIRCAY
 TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
 CONTRATO N° 7341-2012

SECCIONES TRANSVERSALES
KM 05+250 - KM 05+280

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
 ESCALA FORMATO A1: 1/200
 ESCALA FORMATO A3: 1/400
7341-12-ST-13-a