



HOB CONSULTORES S.A.
 ING. CARLOS URQUIAGA NAVARRO
 CIP N° 81327

HOB CONSULTORES S.A.
 ING. CESAR ESTEBAN GUEVARA MALPARTIDA
 CIP N° 8338



LEYENDA

- CT= COTA TERRENO
- CS= COTA SUBRASANTE
- AC= ÁREA DE CORTE
- AR= ÁREA DE RELLENO
- ACP= ÁREA DE CORTE PLAZOLETA
- AB= ÁREA DE BANQUETA

LEYENDA

- CERCO DE CONCRETO
- CERCO DE ADOBE
- CERCO DE PIEDRA
- CERCO DE ALAMBRE
- CERCO DE MADERA
- LIMITE DE PROPIEDAD

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 Provias Nacional

HOB CONSULTORES S.A.
 Calle Aguada Blanca N° 102 - Lima 33 - Perú
 Teléfono: 715-8111 Fax: 715-8324 Email: hob@hobperu.com

HOB CONSULTORES S.A.
 Calle Aguada Blanca N° 102 - Lima 33 - Perú
 Teléfono: 715-8111 Fax: 715-8324 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
 Especialista: ING. CARLOS URQUIAGA
 Revisión:
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

Aprobación:

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCVELICA - LIRCAY
 TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
 CONTRATO N° 7341-2012

SECCIONES TRANSVERSALES
KM 56+200 - KM 56+640

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
 ESCALA FORMATO A1: 1/200
 ESCALA FORMATO A3: 1/400
7341-12-ST-163