



| LEYENDA | | LEYENDA | |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----|
| BORDIE DE VIA EXISTENTE | | CUNETAS TRIANGULAR TIPO I | ——— |
| CUNETAS TRIANGULAR EXISTENTE | ——— | CUNETAS TRIANGULAR TIPO II | ——— |
| ACEQUIA EXISTENTE | ——— | CUNETAS TRIANGULAR TIPO III | ——— |
| ACCESOS A TERRENOS DE CULTIVO | - - - - - | CUNETAS TRAPEZOIDAL H=0.50 Y H=0.40 | ——— |
| CERCO DE ALAMBRES DE PUAS | ——— | CUNETAS, BATEA | ——— |
| COCHIAS EXISTENTES | ——— | BORDILLO | ——— |
| ESTRUCTURAS EXISTENTES | ——— | CANAL TRAPEZOIDAL REVESTIDO | ——— |
| | | ZANJA EN TIERRA EXIST. | ——— |
| | | ZANJA DE CORONACION | ——— |
| | | ZANJA SIN REVESTIR | ——— |
| | | SUBDREN | ——— |
| | | QUEBRADA | ——— |
| | | CURSO DE AGUA | ——— |
| | | ALC. T.M.C. | ——— |
| | | ALC. T.M.C. CON CAJA | ——— |
| | | ALC. MC | ——— |
| | | ALC. MC CON CAJA | ——— |
| | | ALC. MC EXIST. A CONSERVAR | ——— |



HOB CONSULTORES S.A.
 ING. WILMAN RÓNI VENEROS GUTIÉRREZ
 EXP. EN ESTUDIOS DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA
 CIP N° 92314

CONSULTORES S.A.
 1998 EDICIÓN CAYAMA MALPARTIDA
 1998 N° 8438

| REVISIONES | | |
|------------|-------|-------------|
| N° | FECHA | DESCRIPCIÓN |
| | | |
| | | |