


ALCANTARILLA TIPO MC 1.20x1.20
REEMPLAZAR
18+334
ESVIAJE 69°



HOB CONSULTORES S.A.
ING. MAGNO LEON RIVERA
ESP. GEOMETRIA Y GEODENSIA
CIP N° 189542

HOB CONSULTORES S.A.
ING. CESAR GUEVARA
ESP. INGENIERIA CIVIL
CIP N° 189542

LEYENDA

CERCO DE CONCRETO
CERCO DE ADOBE
CERCO DE PIEDRA
CERCO DE ALAMBRE
CERCO DE MADERA
LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

CT= COTA TERRENO
CS= COTA SUBRASANTE
AC= AREA DE CORTE
AR= AREA DE RELLENO
ACP= AREA DE CORTE PLAZOLETA
AB= AREA DE BANQUETA
AO= AREA DE OVER

Xref D:\Correos\ESTUDIO LIRCAY\02 Local\xref Lineas Sismicas.dwg

PERU Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Provias Nacional

Compañía de Minas Buenaventura

HOB CONSULTORES S.A.
CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU
TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324
Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
Especialista: ING. MAGNO LEON RIVERA
Revisión:
Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

Aprobación:

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCVELICA - LIRCAY TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY CONTRATO N° 7341-2012

SECTOR INESTABLES N°7B SECCIONES TRANSVERSALES

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
ESCALA FORMATO A1: 1/750 ESCALA FORMATO A3: 1/1500
7341-12-SI-07d