



SECCIONES TRANSVERSALES  
ESC. : 1/125

ALCANTARILLA TIPO TMC Ø 36"  
REEMPLAZAR  
44+055

HOB CONSULTORES S.A.

HOB CONSULTORES S.A.

LEYENDA

[Symbol]	CERCO DE CONCRETO
[Symbol]	CERCO DE ADOBE
[Symbol]	CERCO DE PIEDRA
[Symbol]	CERCO DE ALAMBRE
[Symbol]	CERCO DE MADERA
[Symbol]	LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

[Symbol]	CT= COTA TERRENO
[Symbol]	CS= COTA SUBRASANTE
[Symbol]	CC= COTA CORDON MURO
[Symbol]	CF= COTA FONDO MURO

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
 Provias Nacional

HOB CONSULTORES S.A.  
 Calle Arriaga Blanca N° 102 - LIMA 33 - PERU  
 Telefono 715-8111 Fax: 715-8324  
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA  
 Especialista:  
 Revisión:  
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

REVISIONES

N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCVELICA - LIRCAY  
 TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY  
 CONTRATO N° 7341-2012

**MURO CONCRETO CICLOPEO**  
**KM 43+985 - KM 44+060**

FECHA: SEPTIEMBRE 2013  
 ESCALA FORMATO A1: 1/2000  
 ESCALA FORMATO A3: 1/4000  
**7341-12-0A-41b**