



SECCIONES TRANSVERSALES  
 ESC. : 1/125

HOB CONSULTORES S.A.  
 ING. AERIS DE LA ROSA TORO  
 EPM, ESTRUCTURAS Y OTRAS ARTES  
 CIP 07 50000

HOB CONSULTORES S.A.  
 ING. CESAR GUEVARA  
 EPM, ESTRUCTURAS Y OTRAS ARTES  
 CIP 07 50000



**LEYENDA**

- CERCO DE CONCRETO
- CERCO DE ADOBE
- CERCO DE PIEDRA
- CERCO DE ALAMBRE
- CERCO DE MADERA
- LIMITE DE PROPIEDAD

**LEYENDA**

- CT= COTA TERRENO
- CS= COTA SUBRASANTE
- CC= COTA CORONA MURO
- CF= COTA FONDO MURO

PERU Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
 Provias Nacional

Compañía de Minas Buenaventura

HOB CONSULTORES S.A.  
 CALLE ARIAZA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU  
 TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324  
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA  
 Especialista: ING. AERIS DE LA ROSA TORO  
 Revisión:  
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

Aprobación:

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAVELICA - LIRCAY TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY CONTRATO N° 7341-2012

MURO CONCRETO ARMADO  
 KM 60+480 - KM 60+510

FECHA: SEPTIEMBRE 2013  
 ESCALA FORMATO A1: 1/2000 ESCALA FORMATO A3: 1/4000  
 7341-12-0A-17b