



SECCIONES TRANSVERSALES

ESC. : 1/125

HOB CONSULTORES S.A.
 ING. AERLS DE LA ROSA TORO
 EXP. ESTRUCTURAL Y OBRAS DE ARTE
 CIP N° 84222



HOB CONSULTORES S.A.
 ING. PABLO GONZALEZ GUEVARA MALPARTIDA
 EXP. ESTRUCTURAL Y OBRAS DE ARTE
 CIP N° 84222

LEYENDA

- CERCO DE CONCRETO
- CERCO DE ADOBE
- CERCO DE PIEDRA
- CERCO DE ALAMBRE
- CERCO DE MADERA
- LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

- CT= COTA TERRENO
- CS= COTA SUBRASANTE
- CC= COTA CORONA MURO
- CF= COTA FONDO MURO

HOB CONSULTORES S.A.
 CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU
 TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
 Especialista: ING. AERLS DE LA ROSA TORO
 Revisión:
 Proceso y Fotos: GER. ESTUDIOS-HOB

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAMELICA - LIRCAY
 TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
 CONTRATO N° 7341-2012

MURO CONCRETO ARMADO
km 70+800 - 70+840

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
 ESCALA FORMATO A1: 1/2000
 ESCALA FORMATO A3: 1/4000
7341-12-0A-28b