



SECCIONES TRANSVERSALES
AL CANTARIL TIPO MC 3.00x2.00



HOB CONSULTORES S.A.
ING. AERIS DE LA ROSA TORO
Esp. ESTADÍSTICAS Y GEOMÁTICAS

HOB CONSULTORES S.A.
ING. PABLO ESPINOZA MALPARTIDA
Esp. ESTADÍSTICAS Y GEOMÁTICAS

LEYENDA

- CERCO DE CONCRETO
- CERCO DE ADOBE
- CERCO DE PIEDRA
- CERCO DE ALAMBRE
- CERCO DE MADERA
- LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

- CT= COTA TERRENO
- CS= COTA SUPERFICIE
- CC= COTA CORONA MURO
- CF= COTA FONDO MURO

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Proviav Nacional

Compañía de Minas Buenaventura

HOB CONSULTORES S.A.
 CALLE ADUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU
 TELÉFONO 715-8111 FAX: 715-8324
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
 Especialista: ING. AERIS DE LA ROSA TORO
 Revisión:
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

Aprobación:

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAVELICA - LIRCAY
TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
 CONTRATO N° 7341-2012

MURO SUELO REFORZADO
KM 37+575 - KM 37+610

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
 ESCALA FORMATO A1: 1/2000
 ESCALA FORMATO A3: 1/4000
7341-12-OA-04b