


SECCIONES TRANSVERSALES
ESC. : 1/125



HOB CONSULTORES S.A.
ING. AERLS DE LA ROSA TORO
ESP. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
CIP N° 54222

HOB CONSULTORES S.A.
ING. PABLO ESPINOZA MALPARTIDA
ESP. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
CIP N° 54222

LEYENDA

- CERCO DE CONCRETO
- CERCO DE ADOBE
- CERCO DE PIEDRA
- CERCO DE ALAMBRE
- CERCO DE MADERA
- LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

- CT= COTA TERRENO
- CS= COTA SUBRASANTE
- CC= COTA CORONA MURO
- CF= COTA FONDO MURO

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Provias Nacional

Compañía Minas Buenaventura

HOB CONSULTORES S.A.
 CALLE AJUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU
 TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
 Especialista: ING. AERLS DE LA ROSA TORO
 Revisión:
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCVELICA - LIRCAY
TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
 CONTRATO N° 7341-2012

MURO CONCRETO CICLOPEO
KM 7+715 - KM 7+72.5

FECHA: **SEPTIEMBRE 2013**
 ESCALA FORMATO A1: 1/2000
 ESCALA FORMATO A3: 1/4000
7341-12-0A-12b