



LEYENDA

- CUNETA TRIANGULAR TIPO I
- CUNETA TRIANGULAR TIPO II
- CUNETA TRIANGULAR TIPO III
- CUNETA TRAPEZOIDAL H=0.50 Y H=0.40
- CUNETA BATEA
- BORDILLO
- CANAL TRAPEZOIDAL REVESTIDO
- ZANJA EN TIERRA EXIST.
- ZANJA DE CORONACION
- ZANJA SIN REVESTIR
- SUBDREN
- QUEBRADA
- CURSO DE AGUA
- ALC. T.M.C.
- ALC. T.M.C. CON CAJA
- ALC. MC EXIST.
- A. CONSERVAR

HOB CONSULTORES S.A.
 ING. WILLIAM RONI VENEROS GUTIERREZ
 EXP. INGENIERIA E HIDRAULICA
 CIP N° 97414

HOB CONSULTORES S.A.
 ING. CESAR EDISON GUEVARA MALPARTIDA
 EXP. INGENIERIA E HIDRAULICA
 CIP N° 43224

REVISIONES	
N°	FECHA