



JEFE DE PROYECTO: ING. HILARIO HUERTA OLIVERA
 C.I.P. 43202
 ESPECIALISTA: ING. HILARIO HUERTA OLIVERA
 C.I.P. 43202
 REVISOR: ING. LUIS BENDEZU VELARDE
 C.I.P. 43298
 PROCESÓ / DIBUJÓ: E. JAGAYU MONTEZA

REVISIONES	
Nº	FECHA

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO SECO - EL AHORCADO - SAYÁN

PLANO: SECCIONES TRANSVERSALES KM 20+020 - KM 20+390

ESCALA: 1/200
 FECHA: SETIEMBRE 2011
ST-28 **79**

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO SECO - EL AHORCADO - SAYÁN
 Ing. Hilario Huerta Olivera
 ESP. EN TRAZO Y GEOMETRÍA VIAL
 C.I.P. 43202

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO SECO - EL AHORCADO - SAYÁN
 Ing. Hilario Huerta Olivera
 JEFE DE ESTUDIO
 C.I.P. 43298