



HOB CONSULTORES S.A.
 ING. CARLOS RAÚL URQUIAGA NAVARRO
 CIP N° 81237



HOB CONSULTORES S.A.
 ING. CESAR EDUARDO GUEVARA MALPARTIDA
 CIP N° 24334



LEYENDA

- CERCO DE CONCRETO
- CERCO DE ADOBES
- CERCO DE PIEDRA
- CERCO DE ALAMBRE
- CERCO DE MADERA
- LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

- CT= COTA TERRENO
- CS= COTA SUBRASANTE
- AC= AREA DE CORTE
- AR= AREA DE RELLENO
- AB=AREA DE CORTE PLAZOLETA
- AB= AREA DE BANQUETA

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

 Provias Nacional

Compañía de Minas Buenaventura

HOB CONSULTORES S.A.
 CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LMA 33 - PERU
 TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
 Especialista: ING. CARLOS URQUIAGA
 Revisión:
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCVELICA - LIRCAY
 TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
 CONTRATO N° 7341-2012

SECCIONES TRANSVERSALES
KM 46+870 - KM 47+160

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
 ESCALA: FORMATO A1: 1/200 ESCALA: FORMATO A3: 1/400
7341-12-ST-136