



LEYENDA

- CUNETA TRIANGULAR TIPO I
- CUNETA TRIANGULAR TIPO II
- CUNETA TRIANGULAR TIPO III
- CUNETA TRAPEZOIDAL H=0.50 Y H=0.40
- CUNETA, BATEA
- BORDILLO
- CANAL TRAPEZOIDAL REVESTIDO
- ZANJA EN TIERRA EXIST.
- ZANJA DE CORONACION
- ZANJA SIN REVESTIR
- SUBDREN
- QUEBRADA
- CURSO DE AGUA
- ALC. TMC
- ALC. TMC CON CAJA
- ALC. MC
- ALC. MC CON CAJA
- ALC. MC EXIST.
- A CONSERVAR

HOB CONSULTORES S.A.
 ING. WILMAN RONI VENEROS GUTIERREZ
 Esp. HIDROLOGIA E HIDRAULICA
 CIP Nº 47414

HOB CONSULTORES S.A.
 ING. CESAR EDISON RIVERA MALPARTEIDA
 CIP Nº 42428

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCION