



**LEYENDA SEÑALES PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS AUXILIARES**

- SEÑALES NUEVA O REEMPLAZO DE PANEL
- REUBICACION DE SEÑAL EXISTENTE (\*)
- POSICION DE REUBICACION

**LEYENDA**

- SEÑAL CON POSTE
- SEÑAL CON ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO E1
- HITO KILOMETRICO

**LEYENDA - GUARDAVIAS**

- GUARDAVIA EXISTENTE
- BARRERA DE SEGURIDAD O REEMPLAZO (\*\*)
- CHEVRONES NUEVO

**LEYENDA POSTES DELINEADORES**

- MANTENIMIENTO POSTE DELIN. EXISTENTE
- POSTE DELINEADOR NUEVO

**HITO KILOMETRICO**

- HITO EXISTENTE A DEMOLER
- HITO NUEVO

**NOTA:**  
 (\*) LOS SIMBOLOS LLEVAN UNO DE LOS SIGUIENTES SUFIJOS  
 RP : REEMPLAZO DE PANEL EXISTENTE SE TOMARA EN CUENTA EL MANTENIMIENTO A LOS SOPORTES EXISTENTES  
 RT : RETIRO DE PANEL Y SOPORTE (POSTE O ESTRUCTURA METALICA)

**NOTA:**  
 (\*\*\*) EL REEMPLAZO DE GUARDAVIA CONTEMPLA EL RETIRO PREVIO DE LA GUARDAVIA O DE POSTES DELINEADORES EXISTENTES.

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA M.  
 Especialista: ING. CESAR ORTIZ PAMPIS  
 Revisó: C.E.  
 Proceso y Ploteo: M.CHAFLOQUE

REVISIONES	
N°	FECHA

ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACOCCHA  
 TRAMO: SAN MARCOS-CAJABAMBA  
 CONTRATO N° 008-2011-MTC/20

**SEÑALIZACION PLANTA**  
**KM 3+300 - KM 5+400**

FECHA: MAYO 2012  
 ESCALA FORMATO A1: 1/1000 ESCALA FORMATO A3: 1/2000  
**008-11-SN-03**

HOB CONSULTORES S.A.  
 ING. CESAR ALBERTO ORTIZ PAMPIS  
 ESP. SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION  
 Jefe de Estudio  
 CIP N° 84334