



JEFE DE PROYECTO: ING. HILARIO HUERTA OLIVERA
 C.I.P. 43202
 ESPECIALISTA: ING. HILARIO HUERTA OLIVERA
 C.I.P. 43202
 REVISOR: ING. LUIS BENEDIZO VELARDE
 C.I.P. 43296
 PROCESO / DIBUJO: E JAGAYU MONTEZA

APROBÓ:

REVISIONES		
Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO SECO - EL AHORCADO - SAYÁN

PLANO: SECCIONES TRANSVERSALES KM 19+360 - KM 20+000

ESCALA: 1/200
 FECHA: SETIEMBRE 2011
 ST-27 78

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO SECO EL AHORCADO - SAYÁN
 Ing. Hilario Huerta Olivera
 Jefe de Estudio
 C.I.P. 43202

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO SECO EL AHORCADO - SAYÁN
 Ing. Hilario Huerta Olivera
 JEFE DE ESTUDIO
 C.I.P. 43202