



JEFE DE PROYECTO: ING. HILARIO HUERTA OLIVERA C.I.P. 43202
 ESPECIALISTA: ING. HILARIO HUERTA OLIVERA C.I.P. 43202
 REVISOR: ING. LUIS BENDEZU VELARDE C.I.P. 43296
 PROCESÓ / DIBUJÓ: E. JACAYU MONTEZA

REVISIONES		
Nº	FECHA	DESCRIPCION

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO SECO - EL AHORCADO - SAYÁN

PLANO: SECCIONES TRANSVERSALES
 KM 32+530 - KM 33+240

ESCALA: 1/200
 FECHA: SETIEMBRE 2011
ST-47 98

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO SECO - EL AHORCADO - SAYÁN
 Ing. Hilario Huerta Olivera
 JEFE DE ESTUDIO
 C.I.P. 43202

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO SECO - EL AHORCADO - SAYÁN
 Ing. Hilario Huerta Olivera
 E.S.P. EN TRAZO Y DISEÑO VIAL
 C.I.P. 43202