



Señal I-5
 Area = 1.40 m²
 ESC.: 1/10

LETRA	ANCHO (cm)	CLAVE PARA MARGENES		COMBINACION DE CLAVES PARA MARGEN	ESPACIO ENTRE LETRAS	ANCHO TOTAL (cm)
		I	O			
MARCO						4.00
ESPACIO						23.60
↖						20.00
						20.00
L	14.7	I	III	III-I	4.1	
I	3.4	I	I	I-I	5.1	
M	18.4	I	I	I-III	4.1	
A	20.0	III				
						69.80
ESPACIO						23.60
MARCO						4.00
TOTAL						165.00

LETRA	ANCHO (cm)	CLAVE PARA MARGENES		COMBINACION DE CLAVES PARA MARGEN	ESPACIO ENTRE LETRAS	ANCHO TOTAL (cm)
		I	O			
MARCO						4.00
ESPACIO						18.15
S	10.9	II	II	II-III	3.4	
A	12.5	III	III	III-III	2.3	
Y	12.5	II	II	III-III	2.3	
A	12.5	III	III	III-I	3.4	
N	10.9	I				70.70
						20.00
⇨						30.0
ESPACIO						18.15
MARCO						4.00
TOTAL						165.00



Señal Ambiental
 Area = 2.76 m²
 ESC.: 1/10

LETRA	ANCHO (cm)	CLAVE PARA MARGENES		COMBINACION DE CLAVES PARA MARGEN	ESPACIO ENTRE LETRAS	ANCHO TOTAL (cm)
		I	O			
MARCO						4.00
ESPACIO						10.80
N	13.4	I	I	I-II	4.2	
O	14.1	II				32.2
						15.0
D	13.4	I	II	II-I	4.7	
E	12.2	I	III	III-III	2.5	
J	12.5	III	I	I-I	4.7	
E	12.2	I				62.20
						15.0
O	14.1	II	II	II-I	4.7	
B	13.4	I	II	II-II	3.8	
S	13.4	II	II	II-III	3.8	
T	12.2	III	III	III-III	2.5	
A	16.7	III	III	III-II	3.8	
C	13.4	II	III	III-I	3.8	
U	13.4	I	I	I-I	4.7	
L	12.2	I	III	III-II	3.8	
O	14.1	II	II	II-II	3.8	
S	13.4	II				171.0
ESPACIO						10.05
MARCO						4.00
TOTAL						325.00

LETRA	ANCHO (cm)	CLAVE PARA MARGENES		COMBINACION DE CLAVES PARA MARGEN	ESPACIO ENTRE LETRAS	ANCHO TOTAL (cm)
		I	O			
MARCO						4.00
ESPACIO						53.35
S	13.4	II	II	II-II	3.8	
O	14.1	II	II	II-I	4.7	
B	13.4	I	II	II-I	4.7	
R	13.4	I	II	II-I	4.7	
E	12.2	I				84.4
						15.00
L	12.2	I	III	III-III	2.5	
A	16.7	III				31.4
						15.00
P	13.4	I	II	II-I	4.7	
I	3.1	I	I	I-II	4.7	
S	13.4	II	II	II-III	3.8	
T	12.2	III	III	III-III	2.5	
A	16.7	III				74.5
ESPACIO						43.35
MARCO						4.00
TOTAL						325.0



ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN
 Ing. Anne Maquet Dubois
 ESPECIALISTA EN TRAFICO
 C.I.P. 43296

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN
 Ing. Hilario Huerta Olvera
 JEFE DE ESTUDIO
 C.I.P. 43262