

ALCANTARILLA TIPO MC 1.00x1.00 REEMPLAZAR KM 1+685

MURO CC H=3.50m

Fin Zona Urbana Huancavelica 1+680


SARDINELLA SUMERGIDO

HOB CONSULTORES S.A.

ING. CARLOS RIVERA LÓPEZ NAVARRO
Esp. TOPOGRAFÍA, PLANO Y DISEÑO VIAL
CIP 81237

HOB CONSULTORES S.A.

ING. CESAR EDUARDO GUEVARA MATAFERRA
Esp. de Estudio
CIP 81237



LEYENDA

CERCO DE CONCRETO
CERCO DE ADOBE
CERCO DE PIEDRA
CERCO DE ALAMBRE
CERCO DE MADERA
LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

CT= COTA TERRENO
CS= COTA SUBRASANTE
AC= AREA DE CORTE
AR= AREA DE RELLENO
ACP= AREA DE CORTE PLAZOLETA
AB= AREA DE BANQUETA

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 Provias Nacional

Compañía de Minas Buenaventura

HOB CONSULTORES S.A.
 CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU
 TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324
 Email: hob@hob.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
 Especialista: ING. CARLOS URQUIAGA
 Revisión:
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

REVISIONES

N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAVELICA - LIRCAY
 TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
 CONTRATO N° 7341-2012

SECCIONES TRANSVERSALES
 KM 01+550 - KM 01+900

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
 ESCALA FORMATO A1: 1/200 | ESCALA FORMATO A3: 1/400
 7341-12-ST-01