


ALCANTARILLA TIPO MC 1.00x1.00
REEMPLAZAR
KM 3+870

ALCANTARILLA TIPO TMC Ø36"
REEMPLAZAR
KM 3+640



HOB CONSULTORES S.A.

ING. CARLOS RAFAEL URQUIJAGA NAVARRO
C/O. T. 100000000, T. 100000000, T. 100000000
C/O. T. 100000000, T. 100000000, T. 100000000

HOB CONSULTORES S.A.

ING. CARLOS RAFAEL URQUIJAGA NAVARRO
C/O. T. 100000000, T. 100000000, T. 100000000
C/O. T. 100000000, T. 100000000, T. 100000000

LEYENDA

CERCO DE CONCRETO
CERCO DE ADOBE
CERCO DE PIEDRA
CERCO DE ALAMBRE
CERCO DE MADERA
LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

CT= COTA TERRENO
CS= COTA SUBRASANTE
AC= AREA DE CORTE
AR= AREA DE RELLENO
ACH= AREA DE CORTE PLAZOLETA
AB= AREA DE BANQUETA

PERU Ministerio de Transportes y Comunicaciones Provias Nacional

Compañía de Minas Buena Ventura

HOB CONSULTORES S.A. DALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA Especialista: ING. CARLOS URQUIJAGA Revisión: Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

Aprobación:

REVISIONES

N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAMELICA - LIRCAY TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY CONTRATO N° 7341-2012

SECCIONES TRANSVERSALES KM 03+630 - KM 04+000

FECHA: SEPTIEMBRE 2013 ESCALA FORMATO A1: 1/200 ESCALA FORMATO A3: 1/400 7341-12-ST-08