



HOB CONSULTORES S.A.

ING. CARLOS URQUIAGA NAVARRO
 Ing. Troncal, Tercer y Duero N.º 1
 P.O. Box 81237

HOB CONSULTORES S.A.

ING. CARLOS URQUIAGA NAVARRO
 Ing. Troncal, Tercer y Duero N.º 1
 P.O. Box 81237

LEYENDA

- CERCO DE CONCRETO
- CERCO DE ADORBE
- CERCO DE PIEDRA
- CERCO DE ALAMBRE
- CERCO DE MADERA
- LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

- CT= COTA TERRENO
- CS= COTA SUBSISTANTE
- AC= AREA DE CORTE
- AR= AREA DE RELLENO
- ACP=AREA DE CORTE PLAZOLETA
- AB= AREA DE BANQUETA

REVISIONES

Nº	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAMELICA - LIRCAY
 TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
 CONTRATO N.º 7341-2012

SECCIONES TRANSVERSALES
 KM 09+040 - KM 09+400

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
 ESCALA FORMATO A1: 1/200
 ESCALA FORMATO A3: 1/400
7341-12-ST-24

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 Provias Nacional

Compañía de Minas Buena Ventura

HOB CONSULTORES S.A.
 CALLE AJUARA BLANCA N.º 102 - LIMA 33 - PERU
 TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
 Especialista: ING. CARLOS URQUIAGA
 Revisión:
 Proceso y Photo: GER. ESTUDIOS-HOB