



ALCANTARILLA TIPO MC 1.20x1.20
REEMPLAZAR
15+731
ESVAJE 67'

HOB CONSULTORES S.A.

ING. CARLOS RAMÓN URUQUIAGA NAVARRO
Esp. TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL
CIP N° 8537



HOB CONSULTORES S.A.

LEYENDA

[Symbol]	CERCO DE CONCRETO
[Symbol]	CERCO DE ADOSB
[Symbol]	CERCO DE PIEDRA
[Symbol]	CERCO DE ALAMBRE
[Symbol]	CERCO DE MADERA
[Symbol]	LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

CT=	COTA TERRENO
CS=	COTA SUBRASANTE
AC=	AREA DE CORTE
AR=	AREA DE RELLENO
AO=	AREA DE CORTE PLAZOLETA
AB=	AREA DE BANQUETA
AD=	AREA DE OVER

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 Provias Nacional

Compañía de Minas Buenaventura

HOB CONSULTORES S.A.
 CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU
 TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
 Especialista: ING. CARLOS URUQUIAGA
 Revisión:
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

REVISIONES

N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA
 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
 CARRETERA: HUANCAVELICA - LIRCAY
 TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
 CONTRATO N° 7341-2012

SECCIONES TRANSVERSALES
KM 15+670- KM 15+970

FECHA: JULIO 2013
 ESCALA FORMATO A1: 1/200
 ESCALA FORMATO A3: 1/400
7341-12-ST-44