


ALCANTARILLA TIPO MC 1.00x1.00  
REEMPLAZAR  
17+702



HOB CONSULTORES S.A.  
ING. CARLOS URQUIAGA  
Esp. Topografía, Trazo y Diseño Vial  
CIP N° 81237



HOB CONSULTORES S.A.  
ING. CARLOS URQUIAGA  
Esp. Topografía, Trazo y Diseño Vial  
CIP N° 81237



**LEYENDA**

CT=	COTA TERRENO
CS=	COTA SUBSIGUIENTE
AC=	AREA DE CORTE
AR=	AREA DE RELLENO
AD=	AREA DE BANQUETA
AD=	AREA DE OVER

**LEYENDA**

CT=	COTA TERRENO
CS=	COTA SUBSIGUIENTE
AC=	AREA DE CORTE
AR=	AREA DE RELLENO
AD=	AREA DE BANQUETA
AD=	AREA DE OVER

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
Provias Nacional

Compañía de Minas Buena Ventura

HOB CONSULTORES S.A.  
CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU  
TELÉFONO 715-8111 FAX: 715-8324  
Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA  
Especialista: ING. CARLOS URQUIAGA  
Revisión:  
Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

Aprobación:

**REVISIONES**

N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAVELICA - LIRCAY  
TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY  
CONTRATO N° 7341-2012

**SECCIONES TRANSVERSALES**  
KM 17+540 - KM 17+900

FECHA: SEPTIEMBRE 2013  
ESCALA FORMATO A1: 1/200  
ESCALA FORMATO A3: 1/400  
7341-12-ST-49