



ALCANTARILLA TIPO TMC 36"  
REEMPLAZAR  
22+078  
ESVIAJE 99"

ALCANTARILLA TIPO TMC 36"  
REEMPLAZAR  
22+253  
ESVIAJE 95"

HOB CONSULTORES S.A.

HOB CONSULTORES S.A.



**LEYENDA**

- CERCO DE CONCRETO
- CERCO DE ADOSBE
- CERCO DE PIEDRA
- CERCO DE ALAMBRE
- CERCO DE MADERA
- LIMITE DE PROPIEDAD

**LEYENDA**

- CT= COTA TERRENO
- CS= COTA SUBRASANTE
- AC= AREA DE CORTE
- AR= AREA DE RELLENO
- ACP=AREA DE CORTE PLAZOLETA
- AB= AREA DE BANQUETA

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA  
 Especialista: ING. CARLOS URUJAGA  
 Revisión:  
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

**REVISIONES**

N°	FECHA	DESCRIPCION

**ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAVELICA - LIRCAY**  
**TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY**  
 CONTRATO N° 7341-2012

**SECCIONES TRANSVERSALES**  
**KM 22+000 - KM 22+400**

FECHA: SEPTIEMBRE 2013  
 ESCALA FORMATO A1: 1/200  
 ESCALA FORMATO A3: 1/400  
**7341-12-ST-62**