



HOB CONSULTORES S.A.
ING. CARLOS RAMIREZ URQUIAGA NAVARRO
CIP N° 81237



HOB CONSULTORES S.A.
ING. CESAR GUEVARA MALPARTIDA
JEFE DE ESTUDIO
CIP N° 81234



LEYENDA

[Symbol]	CERCO DE CONCRETO
[Symbol]	CERCO DE ADOBE
[Symbol]	CERCO DE PIEDRA
[Symbol]	CERCO DE ALAMBRE
[Symbol]	CERCO DE MADERA
[Symbol]	LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

CT	COTA TERRENO
CS	COTA SUBRASANTE
AC	AREA DE CORTE
AR	AREA DE RELLENO
ACP	AREA DE CORTE PLAZOLETA
AB	AREA DE BANQUETA

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Provias Nacional

Compañía de Minas Buena Ventura

HOB CONSULTORES S.A.
CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU
TELÉFONO 715-8111 FAX: 715-8324
Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
Especialista: ING. CARLOS URQUIAGA
Revisión:
Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

REVISIONES

N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAMELICA - LIRCAY TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY CONTRATO N° 7341-2012

SECCIONES TRANSVERSALES KM 36+800 - KM 37+100

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
ESCALA FORMATO A1: 1/200
ESCALA FORMATO A3: 1/400
7341-12-ST-105