



HOB CONSULTORES S.A.
 ING. CARLOS URQUIAGA NAVARRO
 Exp. Topografía, Trazo y Diseño Vial
 CIP N° 81237

HOB CONSULTORES S.A.
 ING. CESAR EDISON GUEVARA MALPASTOR
 Exp. de Estudio
 CIP N° 84381

REVISADO POR: CESAR EDISON GUEVARA MALPASTOR
 VISTO POR: CARLOS URQUIAGA NAVARRO
 C. PALACIOS

LEYENDA

CERCO DE CONCRETO
CERCO DE ADOSÉ
CERCO DE PIEDRA
CERCO DE ALAMBRE
CERCO DE MADERA
LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

CT= COTA TERRENO
CS= COTA SUBRASANTE
AC= AREA DE CORTE
AR= AREA DE RELLENO
AB= AREA DE CORTE PLAZOLETA
AB= AREA DE BANQUETA

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Provias Nacional

HOB CONSULTORES S.A.
 Calle Aguada Blanca N° 102 - Lima 33 - Perú
 Teléfono: 715-8111 Fax: 715-8324 Email: hob@hobperu.com

HOB
 HOB CONSULTORES S.A.
 Calle Aguada Blanca N° 102 - Lima 33 - Perú
 Teléfono: 715-8111 Fax: 715-8324 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
 Especialista: ING. CARLOS URQUIAGA
 Revisión:
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

REVISIONES

N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCVELICA - LIRCAY
TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
 CONTRATO N° 7341-2012

SECCIONES TRANSVERSALES
KM 52+700 - KM 52+840
 7341-12-ST-153
 FECHA: SEPTIEMBRE 2013
 ESCALA FORMATO A1: 1/200 ESCALA FORMATO A3: 1/400