


ALCANTARILLA TIPO MC 2.00x2.00 REEMPLAZAR KM 68+752



HOB CONSULTORES S.A.  
 ING. CARLOS NATAL URRUTIA NAVARRO  
 Esp. Topografía, Tercer y Cuarto Nivel  
 CIP N° 81287

HOB CONSULTORES S.A.  
 ING. CARLOS NATAL URRUTIA NAVARRO  
 Esp. Topografía, Tercer y Cuarto Nivel  
 CIP N° 81287



LEYENDA

CERCO DE CONCRETO
CERCO DE ADOSB
CERCO DE PIEDRA
CERCO DE ALAMBRE
CERCO DE MADERA
LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

CT= COTA TERRENO
CS= COTA SUBRASANTE
AC= AREA DE CORTE
AR= AREA DE RELLENO
ACP= AREA DE CORTE PLAZOLETA
AB= AREA DE BANQUETA

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
 Provias Nacional

Buena Ventura

HOB CONSULTORES S.A.  
 CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU  
 TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324  
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA  
 Especialista: ING. CARLOS URQUIAGA  
 Revisión:  
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

Aprobación:

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCVELICA - LIRCAY  
 TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY  
 CONTRATO N° 7341-2012

**SECCIONES TRANSVERSALES**  
**KM 68+460 - KM 68+780**

FECHA: SEPTIEMBRE 2013  
 ESCALA FORMATO A1: 1/200  
 ESCALA FORMATO A3: 1/400  
**7341-12-ST-201**