




ALCANTARILLA TIPO MC 2.00x2.00 REEMPLAZAR KM 70+251



ALCANTARILLA TIPO TMC ø 36\"/>



**LEYENDA**

- CT= COTA TERRENO
- CS= COTA SUBRASANTE
- AC= AREA DE CORTE
- AR= AREA DE RELLENO
- AB= AREA DE CORTE PLAZOLETA
- AB= AREA DE BANQUETA

**LEYENDA**

- CERCO DE CONCRETO
- CERCO DE ADOBE
- CERCO DE PIEDRA
- CERCO DE ALAMBRE
- CERCO DE MADERA
- LIMITE DE PROPIEDAD

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
 Provias Nacional

HOB CONSULTORES S.A.  
 Calle Agujada Blanca N° 102 - Lima 33 - PERU  
 Telefono 715-8111 Fax: 715-8324 Email: hob@hobperu.com

HOB CONSULTORES S.A.  
 Calle Agujada Blanca N° 102 - Lima 33 - PERU  
 Telefono 715-8111 Fax: 715-8324 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA  
 Especialista: ING. CARLOS URQUIAGA  
 Revisión:  
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCVELICA - LIRCAY  
 TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY  
 CONTRATO N° 7341-2012

**SECCIONES TRANSVERSALES**  
**KM 70+250 - KM 70+500**  
 ESCALA FORMATO A1: 1/200 ESCALA FORMATO A3: 1/400  
 FECHA: SEPTIEMBRE 2013  
**7341-12-ST-206**