



HOB CONSULTORES S.A.
 Ing. Carlos Urquiza Navarro
 Esp. Topografía, Hidro y Drenaje Vial
 CIP N° 81237

HOB CONSULTORES S.A.
 Ing. Cesar Guevara Malpartida
 Jefe de Estudio
 N° 101309

LEYENDA

CERCO DE CONCRETO
CERCO DE ADOBE
CERCO DE PIEDRA
CERCO DE ALAMBRE
CERCO DE MADERA
LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

CT= COTA TERRENO
CS= COTA SUBRASANTE
AC= AREA DE CORTE
AR= AREA DE RELLENO
ACP= AREA DE CORTE PLAZOLETA
AB= AREA DE BANQUETA

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 Provias Nacional

HOB CONSULTORES S.A.
 Calle Agujada Blanca N° 102 - Lima 33 - Peru
 Teléfono: 715-8111 Fax: 715-8324 Email: hob@hobperu.com

HOB CONSULTORES S.A.
 Calle Agujada Blanca N° 102 - Lima 33 - Peru
 Teléfono: 715-8111 Fax: 715-8324 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
 Especialista: ING. CARLOS URQUIAGA
 Revisión:
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

Aprobación:

REVISIONES

N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAVELICA - LIRCAY
TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
 CONTRATO N° 7341-2012

SECCIONES TRANSVERSALES
KM 73+200 - KM 73+350

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
 ESCALA FORMATO A1: 1/200 ESCALA FORMATO A3: 1/400
7341-12-ST-216