



HOB CONSULTORES S.A.
 INGENIERIA CONSULTORA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
 E.P. - SE. AUTORIZADA - SEGURIDAD VIAL
 CIP N° 87092

HOB CONSULTORES S.A.
 INGENIERO EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
 ING. FERNANDO EDISON GUEVARA MALPARTIDA
 JEFE DE ESTUDIO
 N° 84334

- LEYENDA SEÑALES**
- PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS AUXILIARES
- SEÑALES A COLOCAR
- LEYENDA**
- POSTE DELINEADOR
 - CHEVRONES
 - BARRERA DE SEGURIDAD

- HITO KILOMETRICO**
- HITO NUEVO
- LEYENDA**
- SEÑAL CON POSTE
 - SEÑAL CON ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO E1
 - HITO KILOMETRICO

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 PERÚ
 Provias Nacional

Compañía de Minas Buenaventura

HOB CONSULTORES S.A.
 CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERÚ
 TELÉFONO 715-8111 FAX: 715-8324
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
 Especialista: ING. FERNANDO AVALOS
 Revisión:
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAVELICA - LIRCAY
 TRAMO: KM 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
 CONTRATO N° 7341-2012

SEÑALIZACION PLANTA
 KM 18+000 - KM 19+400

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
 ESCALA FORMATO A1: 1/1000
 ESCALA FORMATO A3: 1/2000
 7341-12-SÑ-11