



HOB CONSULTORES S.A.
 ING. FERNANDO AVALOS
 ESP. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
 CIP N° 87002

HOB CONSULTORES S.A.
 ING. CESAR GUEVARA MALPARTIDA
 ESP. DE ESTUDIO
 CIP N° 86828

LEYENDA, SEÑALES

PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS AUXILIARES	
- SEÑALES A COLOCAR	
LEYENDA	
- POSTE DELINEADOR	
- CHEVRONES	
- BARRERA DE SEGURIDAD	

HITO KILOMETRICO

- HITO NUEVO	
LEYENDA	
- SEÑAL CON POSTE	
- SEÑAL CON ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO E1	
- HITO KILOMETRICO	

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 Provias Nacional

HOB CONSULTORES S.A.
 Calle Aguada Blanca N° 102 - Lima 33 - Perú
 Teléfono 715-8111 Fax: 715-8324
 Email: hob@hobperu.com

HOB CONSULTORES S.A.
 Calle Aguada Blanca N° 102 - Lima 33 - Perú
 Teléfono 715-8111 Fax: 715-8324
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
 Aprobación:
 Especialista: ING. FERNANDO AVALOS
 Revisión:
 Proceso y Poste: GER. ESTUDIOS-HOB

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCVELICA - LIRCAY
TRAMO: KM 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
 CONTRATO N° 7341-2012

SEÑALIZACION PLANTA
KM 27+900 - KM 29+700

Fecha: SEPTIEMBRE 2013
 ESCALA FORMATO A1: 1/1000
 ESCALA FORMATO A3: 1/2000
7341-12-SN-17