



LEYENDA SEÑALES

PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS AUXILIARES

- SEÑALES A COLOCAR

LEYENDA

- POSTE DELINEADOR
- CHEVRONES
- BARRERA DE SEGURIDAD

HITO KILOMETRICO

- HITO NUEVO

LEYENDA

- SEÑAL CON POSTE
- SEÑAL CON ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO E1
- HITO KILOMETRICO

HOB CONSULTORES S.A.
 ING. CESAR GUEVARA
 ING. FERNANDO AVALOS
 ESPECIALISTAS EN SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
 CIP 174797000

HOB CONSULTORES S.A.
 ING. CARLOS EDISON GUEVARA MALPARTIDA
 JEFE DE ESTUDIO
 CIP 174797000

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 Provias Nacional

Compañía de Minas Buenaventura

HOB CONSULTORES S.A.
 CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU
 TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324
 Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
 Especialista: ING. FERNANDO AVALOS
 Revisión:
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

Aprobación:

REVISIONES	
N°	FECHA DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCVELICA - LIRCAY TRAMO: KM 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY CONTRATO N° 7341-2012

SEÑALIZACION PLANTA
 KM 33+700 - KM 35+300

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
 ESCALA FORMATO A1: 1/1000 ESCALA FORMATO A3: 1/2000
 7341-12-SÑ-21